


| STANDARDS CODE | 3-7045 | | | SHEET 2 OF 4 | 5903076 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUIT APPROVAL | PWB | | 04-01-68 | STATUS | ACTIVE |
| LOCATION | ENDICOTT | | | | RESTRICTED |
| PRIM CARD NUMBER | 5015563 | 2 | | HOLE PATTERN | 5015563 |
| FRONT ARTWORK | DATE | CHANGE NO. | | DATE | CHANGE NO |
| 5015563 | 03-29-64 | 160001 | | | |
| BACK ARTWORK | 05-11-68 | 163967 | B | | |
| 5015563 | 10-06-65 | 166137 | C | | |

| PIN | VOLT. |
|---|---|
| B04 | GND |
| B06 | GND |
| D08 | GND |
| B11 | 12V |
| D03 | +12 |

| CODE | PART NO | VALUE | QTY |
|---|---|---|---|
| CR 1 | 2414885 | RL | 9 |
| Q 1 | 369684 | 178 MPX | 6 |
| Z 1 | 361489 | SLT MODULE | 2 |
| Z 2 | 361493 | SLT MODULE | 6 |
| R 1 | 2390627 | RC MODULE | 1 |
| FA | | | 6 |
| HA | 811157 | | 15 |

NOTES.

AA-ALL CIRCUITS MUST CONFORM TO ENG.SPEC. SHOWN ON SHEET 1.

AB-ASSEMBLE TO ENGINEERING SPECIFICATION 8[illegible]13

AL-CARD HAS NOT BEEN DECOUPLED. 811800 IS NOT APPLICABLE.

FA-TECH LAB EVALUATION INCOMPLETE. PART SUBJECT TO WITHDRAWAL.
ADDITIONAL USAGE TO BE AVOIDED

HA-ASSEMBLE WITH PN 811157 (10-18H SPACER.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.

| NAME | HAMMER DRIVER. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESIGN | 02-10-64 | LRN | TYPE | 1443-SR1 | |
| DETAIL | 02-26-64 | TPB | SCALE | NONE | |
| CHECK | 05-04-65 | RJP | DRAW | MPC | 09-30-65 |
| APPRO | - - | | LoCoNo. | | |

5903076