STANDARDS CODE	2-7015			5800725
CIRCUIT APPROVAL	SME	10-18-63	STATUS	
LOCATION				
RAW CARD NUMBER	5816661		HOLE PATTERN	811196
FRONT ARTWORK	DATE	CHANGE NO.	DATE	CHANGE NO
5816660 1	01-15-64	DEV2164		
BACK ARTWORK	06-03-64	DEV3022		
5816662 1	6-26-64	160529		

RESTRICTED

PIN	VOLT.
B11	+06
D03	+03
D08	GR

CODE	PART NO	VALUE	QTY
Z 1	361457	SLT MODULE	2
Z 2	361459	SLT MODULE	2
A 1	2390800	RC MODULE	2
A 2	2390802	RC MODULE	1

NOTES.

AA-ALL CIRCUITS MUST CONFORM TO ENG.SPEC. SHOWN ON SHEET 1.

AB-ASSEMBLE TO ENGINEERING SPECIFCATION 800913

AL-CARD HAS NOT BEEN DECOUPLED 811800 IS NOT APPLICABLE.

FA-TECH LAB EVALUATION INCOMPLETE. PART SUBJECT TO WITHDRAWAL.
ADDITIONAL USAGE TO BE AVOIDED



INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.

NAME | FULTIPLEX INTERFACE RECEIVER

DESIGN	10-19-63	RT	TYPE	2321FILE	
DETAIL	10-19-63	RT	SCALE	NONE	
CHECK	11-17-63	DF	DRAW	7080	06-08-64
APPRD	11-18-63	SMS	SHEET	OF	

5800725